



# CERA BARBOUR

Para el acabado de prendas de algodón tipo Barbour  
(prendas enceradas)



Producto de fácil aplicación. Perfecta uniformidad del color. Buen efecto impermeabilizante.

## Aplicación

Limpiar la prenda en seco.

Disolver la cera en una cacerola a fuego lento hasta que licue completamente (temperatura ideal de la cera fundida: 55 °C).

No es bueno que se vea humo ya que una temperatura muy alta de la cera provoca una gran penetración de esta en la fibra de algodón y puede manchar el forro.

Cerrar la cremallera de la prenda y aplicar con brocha o pincel. No es necesario lograr una perfecta uniformidad, pues la cera se reparte bien durante el secado.

Secar en máquina de seco (no en secadora) con la cremallera cerrada durante 5-10 min a 75-80 °C.

Bajar la temperatura a 40°C y continuar secando 20 min más.

El resultado final de las prendas mejora si en el secado la maquinada va llena de prendas.

**Nota:** la cantidad de producto por prenda varía de 300 a 500 g.

## Formato

Envase de 4 kg	Envase de 20 kg	Envase de 45 kg
Ref. 7879	Ref. 7781	Ref. 7784